





Condizioni di funzionamento
Working conditions



Ingombro / Dimensions



Gruppo cilindro per messa a folle.
Clutch inhibitor assembly





Codice/Code
50002200021

Già compreso nel codice PTO.
Solo per ricambi.
Already included in PTO code. Spare parts only.


Dati tecnici / Technical data

Tipo cambio Gearbox type	Codice PTO PTO code	Rapporto interno Internal ratio	Versione Version	Giri PTO a 1000 giri motore Pto ratio@1000 eng.rpm	Coppia massima Max. torque	Rotazione Rotation	Uscita Output	Lato montaggio Mounting side	Kit di montaggio Mounting kit	Peso Weight
EATON-FULLER SHAANXI FAST G	05001900174	1:1,26	17	Vedi indice See index	500	Antioraria Ccw	Posteriore Rear	Posteriore Rear	15400305131	14

Verificare sempre che le quote dell'albero del cambio siano quelle indicate in figura sotto.
Always check the values of the quill shaft are as per the ones shown below.




Allineare la spina alla cava della dentatura.
Align the pin in its seat into the toothing.



Coppia di serraggio 50Nm
Tightening torque 50 Nm


Dettaglio spina
Pin detail



Possibilità montaggio flange Flange possibility mounting

PTO 05001900174

Adattatore
Adaptor
09909100405



Spicer 1300



YES

PTO 05001900174

Adattatore
Adaptor
09902800153

Spicer 1300

Flangia
Flange
11400002015




NO

PTO 05001900174

Adattatore
Adaptor
11400011701

SAE-B



NO