


ПОРШНЕВОЙ НАСОС С МОНТАЖНЫМ ФЛАНЦЕМ ISO (4 ОТВЕРСТИЯ)



Код	Рабочий Объем	Макс. Давление Длительное	Макс. Давление Кратковременное	Макс. Пиковое Давление	Макс. Скорость Вращения Длительная	Мин. Скорость Вращения
	(cm³/rev)	(100%)(бар)	(20 sec.макс.)(бар)	(6 sec.макс.)(бар)	(RPM)	(RPM)
P10060SF131	60	300	320	350	1500	300
P10070SF131	70					
P10080SF131	80					
P10090SF131	90					
P10100SF131	100					